



MOTOR A KAPALINY

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA °C
KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

MOTOROVÝ OLEJ

PARKOVACÍ BRZDA

AKUMULÁTOR
PŘEVODOVKA
SPOJKA

TYP REZERVY
OBUTÉ PNEUMATIKY

OSVĚTLENÍ VOZU

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L P

ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L P

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

TLAK PNEUMATIK

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

FILTR INSTALOVÁN

TLUMIČE A POTRUBÍ

STAV DPF

DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ

ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ

TLUMIČE ZADNÍ

ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ

PRUŽINY PŘEDNÍ

DORAZY PŘEDNÍ

PRUŽINY ZADNÍ

DORAZY ZADNÍ

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb.

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU

POČET KLÍČŮ OD VOZU

POŠKOZENÍ INTERIÉRU

ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE

KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU

DESINFEKCE BACTAKLEEN

SERVISNÍ ZÁZNAMY

DIAGNOSTIKA

PRAVIDELNÝ SERVIS

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.

POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne

Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA

SERVISNÍ KNÍŽKA

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- o aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- o předchozí poškození karoserie - v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY


- o hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání





**Sema
CARS**
Sema Cars s.r.o.
Zelanského 16/4/52a
163 00 Praha 1
www.semacars.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu.









TEST BATERIE
BATERIE SLABŠÍ
VOLTŮ: 12.28 V
IR: 10.38 mΩ
VÝSLEDEK: 240 A(FN)
STAV: 80%
D&Č: 25-09-17 14:22:06

TEST ALTERNÁTORU
ALTERNÁTOR V POŘÁDKU
Vmax 14.59 V
D&Č: 25-09-17 14:23:06

