



## MOTOR A KAPALINY

## BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < % VODY  
CHLADÍČÍ KAPALINA °C  
KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK  
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK  
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

MOTOROVÝ OLEJ

PARKOVACÍ BRZDA

AKUMULÁTOR  
PŘEVODOVKA  
SPOJKA

TYP REZERVY  
OBUTÉ PNEUMATIKY

## OSVĚTLENÍ VOZU

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L P

ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L P

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

TLAK PNEUMATIK

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

## FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

## VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

FILTR INSTALOVÁN

TLUMIČE A POTRUBÍ

STAV DPF

DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ

## TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ

ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ

TLUMIČE ZADNÍ

ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ

PRUŽINY PŘEDNÍ

DORAZY PŘEDNÍ

PRUŽINY ZADNÍ

DORAZY ZADNÍ

## POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb.

## INTERIÉR

STAV INTERIÉRU

POČET KLÍČŮ OD VOZU

POŠKOZENÍ INTERIÉRU

ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE

KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU

DESINFEKCE BACTAKLEEN

## SERVISNÍ ZÁZNAMY

## DIAGNOSTIKA

PRAVIDELNÝ SERVIS

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.

POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne

Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA

SERVISNÍ KNÍŽKA

## FOTODOKUMENTACE

### PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu  
pravá část zadní nápravy, vč. pneu  
levá část přední nápravy, vč. pneu  
pravá část přední nápravy, vč. pneu  
zadní část podvozku  
střední část podvozku  
přední část vč. motoru

### KAROSERIE a INTERIÉR

- o aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- o předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

### SERVISNÍ ZÁZNAMY




- o hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

**sema  
cars** Sema Cars s.r.o.  
Žalanského 16/452a  
Dlč. 620 290 000  
www.semacars.cz  
Tisk a podpis  
1

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu ①







## CERTIFIKÁT BATERIE NÁHLED

ČÍSLO CERTIFIKÁTU: 0084ABB4-1AAF-48C6-\*\*\*\*-\*\*\*\*\*

**ZNAČKA:** BMW  
**MODEL:** i3 - 120 Ah

**NÁJEZD:** 79 090 km  
**DATUM A ČAS:** 19.09.2025, 15:55:44

**REALIZOVAŤ/A:** Sema Cars s.r.o.

**STAV ZDRAVÍ (SOH)**  
**91,5 %**

**ENERGIE** 39kWh | 42kWh

**ROZSAH WLTP** 284km | 310km

**KONTROLY**

- Systém správy baterie (BMS) ✓
- Bateriový senzor ✓
- Měření baterie ✓
- Napětí akumulátoru ✓
- Komunikace s vozidlem ✓

**DOBŘE ZDRAVÍ – NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ABNORMALITY**

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že baterie pohonu tohoto vozidla je v dobrém stavu. Baterie pohonu je proto oficiálně certifikována společností AVILOO.

*Marcus Berger*  
Dr. Marcus Berger, CEO

Pro více informací o tomto testu navštivte [aviloo.com/ft-preview](https://aviloo.com/ft-preview)  
Naskenujte QR kód a získáte původní zprávu

**AVILOO**  
BATTERY DIAGNOSTICS

**CERTIFIED BY TESTER**  
**AVILOO**  
CERTIFIED

